



SISTEMA ARCHICENTRO | LINHA COMFORT

ALTERNATIVAS DE MARCOS PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER




MARCO 2 TRILHOS SEM ABA - C42.01.0005




*Marco baixo alternativo, não deve ser utilizado em locais com incidência direta de chuva, sem proteção de marquise, sacada e ou beirado.


MARCO 2 TRILHOS BAIXO COM ABA - C42.01.0009




MARCO 2 TRILHOS COM ABA - C42.01.0006



* 3 pontos de vedação da folha
* à direita, solução de vedação para esquadrias com pressões de vento extremas



MARCO 2 TRILHOS COM VEDAÇÃO TRIPLA - C42.01.0016



MARCO 3 TRILHOS COM ABA - C42.01.0004